



April 13th, 2021

Subject: FrieslandCampina Lattiz® 2.0 machine – Software covering notes 6.3.0

13 april 2021

Betreft: FrieslandCampina Lattiz® 2.0 machine – Software release notes 6.3.0

zie pagina 3

13 Avril 2021

Objet: Machine FrieslandCampina Lattiz® 2.0 - Notes de mise à jour du logiciel 6.3.0

voir page 4

Dear Lattiz partner,

We would like to inform you that there is a new software available for Lattiz 2.0, version 6.3.0. This new software will be rolled out over-the-air to all Lattiz 2.0 machines that are connected with the cloud. Machines that are not connected, due to no reception or a turned-off connection, have to be visited for this essential update. The software 6.3.0 can also be downloaded from our website (only when logged in), see also the installation instruction when updating via USB.

Short Description

The main renewals of software version 6.3.0 are the following ones:

- Fixed error "4219"
- Fixed error "machine not ready"
- Several other bug fixings
- Optimized power management during start-up
- Implemented new feature:
 - Enable MMI-PCB replacement with back-up to milk PCB
- Further improvements:
 - Incorporate missing translations
 - TAG version number handling (wrong version is now specific error instead of 4200)

Special Notes

- New manufactured machines will receive the software bundle with the first installation (when connected to the cloud)
- In case that the over the air update fails, the machine has to be updated via USB

We will inform you as soon as possible when the MMI-PCB will be available as spare part including the article number and price. We hope to have provided you with sufficient and clear information. If you have any questions you can reach us by telephone or email.

With best regards,

Team Coffee First

+31 (0)85 – 760 28 48

support@coffeefirst.eu



Beste Lattiz partner,

Bij deze willen we u informeren dat er nieuwe software beschikbaar is voor de Lattiz 2.0 machine, versie 6.3.0. Deze nieuwe software zal *over-the-air* naar alle met de *cloud* verbonden Lattiz 2.0 machines worden verzonden. Machines die niet zijn verbonden met de *cloud*, door geen ontvangst of een uitgeschakelde verbinding, moeten bezocht worden voor deze noodzakelijke update. De software kan van onze website worden gedownload (wanneer ingelogd), zie ook de installatie instructie wanneer je een update via USB uit wil voeren.

Korte omschrijving

De belangrijkste wijzigingen in software versie 6.3.0 zijn:

- Error "4219" opgelost
- Error "machine niet klaar" opgelost
- Verschillende *bug fixes* toegepast
- Geoptimaliseerde *power management* bij opstart
- Implementatie van nieuwe mogelijkheden:
 - Mogelijk om MMI-PCB te vervangen
- Verdere verbeteringen:
 - Ontbrekende vertalingen toegevoegd
 - Bij TAG fout een specifieke error (in plaats van error 4200)

Special notes

- Bij installatie van nieuwe machines met een software versie lager dan 6.3.0 zal de nieuwe software tijdens installatie worden gedownload automatisch vragen om installatie (wanneer verbonden met de cloud)
- Wanneer een update *over-the-air* niet lukt zal de update via USB moeten worden uitgevoerd

Als we meer informatie hebben over de beschikbaarheid van het MMI-PCB als onderdeel zullen we u berichten met artikelnummer en prijs.

We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben kunt u ons gewoon via telefoon of email bereiken.

Met vriendelijke groet,

Team Coffee First

+31 (0)85 – 760 28 48 (Kantoor)

support@coffeefirst.eu



Cher partenaire Lattiz,

Nous vous informons qu'un nouveau logiciel est disponible pour la machine Lattiz 2.0, la version 6.3.0. Ce nouveau logiciel sera envoyé *par voie hertzienne* à toutes les machines Lattiz 2.0 connectées au *cloud*. Les machines qui ne sont pas connectées au *cloud*, en raison de l'absence de réception ou d'une connexion désactivée, doivent être visitées pour cette mise à jour nécessaire. Le logiciel peut être téléchargé à partir de notre site web (une fois connecté), voir également les instructions d'installation si vous souhaitez effectuer une mise à jour via USB.

Brève description

Les principales modifications apportées à la version 6.3.0 du logiciel sont les suivantes :

- Résolution de l'erreur "4219".
- Résolution de l'erreur "machine non prête".
- Plusieurs *corrections de bogues* appliquées
- *Gestion optimisée de la puissance* au démarrage de la machine
- Mise en œuvre de nouvelles opportunités :
 - Possibilité de remplacer le MMI-PCB
- Améliorations supplémentaires :
 - Mise à jour des textes écrits
 - Avec l'erreur TAG une erreur spécifique (au lieu de l'erreur 4200)

Notes spéciales

- Lors de l'installation de nouvelles machines dont la version du logiciel est inférieure à 6.3.0, le nouveau logiciel sera téléchargé pendant l'installation et sera automatiquement invité à l'installer (en cas de connexion au cloud).
- Si la mise à jour par voie hertzienne échoue, la mise à jour devra être effectuée par USB.

Lorsque nous aurons plus d'informations sur la disponibilité du MMI-PCB en tant que pièce, nous vous informerons du numéro de la pièce et du prix.

Nous espérons vous avoir suffisamment informé. Si vous avez des questions, vous pouvez simplement nous joindre par téléphone ou par courriel.

Bien à vous,

L'équipe de Coffee First
+31 (0) 85-760 28 48 (Bureau)
support@coffeefirst.eu