



19 mei 2025

Betreft: FrieslandCampina Lattiz® Advance 2.0 machine – Software release notes 7.2.12

19 mai 2025

Objet : Machine FrieslandCampina Lattiz® Advance 2.0 – Notes de version du logiciel 7.2.12

voir page 3

Beste Lattiz partner,

Bij deze willen we u informeren dat er nieuwe software beschikbaar is voor de FrieslandCampina Lattiz 2.0 machine, betreffende versie 7.2.12. Deze nieuwe software zal *over-the-air* naar alle met de *cloud* verbonden Lattiz 2.0 machines worden verzonden. Zodra de geïnstalleerde basis is bijgewerkt naar versie 7.2.12, kan een tweede* update (7.2.13) worden verspreid naar de machines.

Machines die niet zijn verbonden met de *cloud*, door geen ontvangst, een uitgeschakelde verbinding of een probleem met de verbinding zullen bezocht moeten worden voor update. De software en instructies kunnen van onze website worden gedownload (coffeefirst.eu/lattiz-2-0), zie ook de installatie instructie wanneer je een update via USB uit wil voeren.

**De machine slaat twee softwareversies op in het geheugen: een actieve versie en een back-upversie. Als het opstarten drie keer achter elkaar mislukt, schakelt de machine automatisch terug naar de back-upversie.*

Samenvatting van wijzigingen

- Ondersteuning voor Double Thermo Block (1008561) en Flow Through Heater (6.271.178.000) systemen
- Ondersteuning voor Admatec v3 (huidig) en v4 (toekomstig) touchscreen
- Verbeterde recept-upload via USB (laptop niet meer nodig)
- Opgeloste bug waarbij de 25%-melding willekeurig verschijnt bij het plaatsen van een BiB Lattiz verpakking
- Opgeloste bug waarbij een BiB Lattiz verpakking ongeldig werd na een snelle annulering (foutmelding 4169)
- Opgeloste bug waarbij het niet altijd mogelijk was om het minimale melkschuimvolume van 30 ml in te stellen

Opmerkingen

1. Het eerste Lattiz-logo bij de eerste initialisatie van een Lattiz-apparaat met nieuwe software wordt gespiegeld weergegeven en de kleuren wijken iets af als een display v4 is geïnstalleerd. De juiste kleurdefinitie en oriëntatie worden geladen na de tweede initialisatie.
2. De software moet worden bijgewerkt **voordat een nieuw display of nieuwe verwarmingseenheid** wordt geïnstalleerd.
3. Bij vervanging van een defecte MMI-board in apparaten met een nieuw display, moet het vervangende MMI-board zijn voorzien van **softwareversie 7.2.12** of hoger.
4. Het is aan te raden om de Lattiz twee keer te updaten zodat er een compatibele back-up is voor het geval de software terugvalt naar de back-upbundel. De Lattiz Advance slaat twee softwarebundels op in het systeemgeheugen en start de back-upbundel als de hoofdsoftware na drie pogingen niet opstart.

We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben kunt u ons gewoon via telefoon of email bereiken.

Met vriendelijke groet,

Team Coffee First
+31 (0)85 – 760 28 48 (Kantoor)
support@coffeefirst.eu



Cher partenaire Lattiz,

Par la présente, nous souhaitons vous informer qu'un nouveau logiciel est disponible pour la machine FrieslandCampina Lattiz 2.0, version 7.2.12. Ce nouveau logiciel sera envoyé par mise à jour over-the-air à toutes les machines Lattiz 2.0 connectées au cloud. Une fois que la base installée a été mise à jour vers la version 7.2.12, une deuxième* mise à jour (7.2.13) pourra être distribuée aux machines.

Les machines qui ne sont pas connectées au cloud, en raison d'une absence de réception, d'une connexion désactivée ou d'un problème de connexion, devront être visitées pour la mise à jour. Le logiciel et les instructions peuvent être téléchargés depuis notre site web (coffeefirst.eu/lattiz-2-0), veuillez également consulter les instructions d'installation si vous souhaitez effectuer la mise à jour via USB.

**La machine stocke deux versions logicielles dans sa mémoire : une version active et une version de secours. Si le démarrage échoue trois fois consécutivement, la machine revient automatiquement à la version de secours.*

Résumé des modifications

- Support des systèmes Double Thermo Block (1008561) et Flow Through Heater (6.271.178.000)
- Support des écrans tactiles Admatec v3 (actuel) et v4 (futur)
- Amélioration du téléchargement des recettes via USB (plus besoin d'ordinateur portable)
- Correction d'un bug où le message de 25 % apparaissait aléatoirement lors de l'installation d'un emballage BiB Lattiz
- Correction d'un bug où un emballage BiB Lattiz devenait invalide après une annulation rapide (erreur 4169)
- Correction d'un bug où il n'était pas toujours possible de régler le volume minimal de mousse de lait à 30 ml

Remarques

1. Le premier logo Lattiz lors de la première initialisation d'un appareil Lattiz avec le nouveau logiciel sera inversé et les couleurs seront légèrement déviées si un écran v4 est installé. La définition correcte des couleurs et de l'orientation sera chargée après la deuxième initialisation.
2. Le logiciel doit être mis à jour avant l'installation **d'un nouvel écran ou d'un nouvel élément chauffant**.
3. Lors du remplacement d'une carte MMI défectueuse dans des appareils avec un nouvel écran, la carte MMI de remplacement doit être équipée **de la version logicielle 7.2.12** ou supérieure.

4. Il est conseillé de mettre à jour la Lattiz deux fois pour disposer d'une sauvegarde compatible au cas où la machine reviendrait à la version de secours du logiciel. La Lattiz Advance enregistre deux ensembles logiciels dans la mémoire du système et démarre l'ensemble de secours si le logiciel principal échoue après trois tentatives.

N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'autres traductions ou d'informations supplémentaires !

Sincèrement,

L'équipe Coffee First
+31 (0)85 - 760 28 48 (Bureau)
support@coffeefirst.eu