



18-11-2022

Betreft: Aequator koffiemachines – nieuwe ventilator

Beste partner,

We willen jullie graag informeren dat de ventilator van alle nieuw geproduceerde koffiemachines is vervangen. Oorzaak hiervan is een onverwachte leverstop vanuit de leverancier waardoor de bestaande ventilator niet meer leverbaar is. Om continuïteit voor productie en leveringen te waarborgen zijn we gedwongen een tijdelijk alternatief te gebruiken tot de nieuwe ventilator leverbaar is. In de toekomst zullen alle Aequator koffiemachines worden uitgerust met de nieuwe ventilator.

Artikelnummer


1004889 - VENTILATOR COMPLEET 24VDC

NEW version



4800 rpm
29 max dB (A)

Interim solution



6100 rpm
33 dB (A)

Old version



5000 rpm
30 dB (A)

Machines met de volgende serienummerreeks aan jullie geleverd met de tijdelijke (Interim solution) ventilator.

M100378 - SALVADOR TOUCH 3.0 1 MOLEN
6812209059-6812209070

Coffee First heeft inmiddels beoordeeld dat deze tijdelijke ventilator van het merk CUI een onacceptabel geluid geeft. Nieuwe leveringen (machines uit voorraad welke zijn uitgerust met de CUI ventilator) zullen daarom worden uitgerust met de door ons geselecteerde alternatieve ventilator van Sunon, zie volgende bladzijde voor specificaties.

De nieuwe ventilator vanuit Aequator (Chan Yu) zal worden toegepast in de Salvador Touch machine vanaf serienummer 6812210001. Wanneer artikel 1004889 als onderdeel besteld wordt zal ook deze Sunon ventilator worden uitgeleverd, dit als setje met 2x schroef T20 4,5x12mm. Deze Sunon ventilator zit ook bij de jaarlijks onderhoudssetjes.



5000 rpm
29 dB (A)

Wij hopen de jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Team Coffee First
Florijnweg 23A
6883 JN Velp, Nederland
+31 (0)85 - 760 28 48
info@coffeefirst.eu