



25 maart 2022

Betreft: FrieslandCampina Lattiz® 2.0 machine - Software release notes 6.12.0  
zie pagina 3

25 mars 2022

Objet: Machine FrieslandCampina Lattiz® 2.0 - Notes de mise à jour du logiciel 6.12.0  
voir page 3

Beste Lattiz partner,

Bij deze willen we u informeren dat er nieuwe software beschikbaar is voor de FrieslandCampina Lattiz 2.0 machine, betreffende versie 6.12.0. Deze nieuwe software zal *over-the-air* naar alle met de *cloud* verbonden Lattiz 2.0 machines worden verzonden. Machines die niet zijn verbonden met de *cloud*, door geen ontvangst, een uitgeschakelde verbinding of een probleem met de verbinding zullen moeten bezocht worden voor deze noodzakelijke update.

De software kan van onze website worden gedownload (wanneer ingelogd), zie ook de installatie instructie wanneer je een update via USB uit wil voeren.

### Korte omschrijving

De belangrijkste wijzigingen in software versie 6.12.0 zijn

- Verschillende *bug fixes* toegepast, waaronder:
  - Machine liep tijdens de installatiewizard (NL) vast en startte opnieuw op
  - Bag In Box Lattiz (BIB) werd geblokkeerd als er tijdens tappen product een stroom interruptie was
  - Na wissen van notificaties liep de machine soms vast
  - In de fout LOG (export) kwam meermaals error #4112 voor
- Implementatie van nieuwe mogelijkheden:
  - Mogelijkheid om MMI-PCB te vervangen met behoud van gegevens\*
- Verdere verbeteringen:
  - Standaard temperatuur instelling aangepast
  - Volume koffie aangepast van max 150ml naar 200ml

### Special notes

- Bij installatie van nieuwe machines met een software versie lager dan 6.12.0 zal de nieuwe software tijdens installatie worden gedownload en automatisch vragen om installatie (wanneer de machine is verbonden met de *cloud*)
- Wanneer een update *over-the-air* niet lukt zal de update via USB moeten worden uitgevoerd

\*Voor vervangen van MMI-PCB is een instructie, volg deze stap voor stap

**Artikelnr. 1008551**

MMI PRINT LATTIZ 2.0

Bruto prijs 518,90 EUR

We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben kunt u ons gewoon via telefoon of email bereiken.

Met vriendelijke groet,

Team Coffee First

+31 (0)85 – 760 28 48 (Kantoor)

[support@coffeefirst.eu](mailto:support@coffeefirst.eu)



Cher partenaire Lattiz,

Nous souhaitons vous informer qu'un nouveau logiciel est disponible pour la machine FrieslandCampina Lattiz 2.0, concernant la version 6.12.0. Ce nouveau logiciel sera envoyé par voie hertzienne à toutes les machines Lattiz 2.0 connectées au cloud. Les machines qui ne sont pas connectées au cloud, en raison d'une absence de réception, d'une connexion coupée ou d'un problème de connexion, devront faire l'objet d'une visite pour cette mise à jour nécessaire.

Le logiciel peut être téléchargé à partir de notre site web (une fois connecté), voir également les instructions d'installation si vous souhaitez effectuer une mise à jour via USB.

### Brève description

Les changements les plus importants de la version 6.12.0 du logiciel sont les suivants

- Plusieurs *corrections de bogues* ont été appliquées, notamment :
  - La machine s'est arrêtée pendant l'assistant d'installation (NL) et a redémarré.
  - Le Bag In Box Lattiz (BIB) était bloqué en cas d'interruption de l'alimentation électrique pendant le soutirage du produit.
  - Après avoir supprimé des notifications, la machine se figeait parfois
  - Dans le LOG d'erreur (exportation), l'erreur #4112 s'est produite plusieurs fois
- Mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités :
  - Possibilité de remplacer le MMI-PCB avec conservation des données\*.
- Améliorations supplémentaires :
  - Réglage de la température par défaut
  - Volume du café ajusté de 150ml à 200ml maximum

### Notes spéciales

- Lors de l'installation de nouvelles machines avec une version de logiciel inférieure à 6.12.0, le nouveau logiciel sera téléchargé pendant l'installation et sera automatiquement invité à l'installer (lorsque la machine est connectée au cloud).
- Si la mise à jour par voie hertzienne n'aboutit pas, la mise à jour par USB est nécessaire.

\*Pour remplacer le MMI-PCB, il y a une instruction, suivez-la étape par étape.

**Numéro d'article 1008551**

MMI PRINT LATTIZ 2.0

Prix brut 518,90 EUR

Nous espérons vous avoir suffisamment informé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par e-mail.

Bien à vous,

L'équipe de Coffee First

+31 (0) 85-760 28 48 (Bureau)

[support@coffeefirst.eu](mailto:support@coffeefirst.eu)