



15-12-2022

Betreft: Aequator koffiemachines – nieuwe ophangbeugel waterpomp Salvador en Venezuela Touch


Beste partner,

We willen jullie graag informeren dat de ophangbeugel van de waterpomp in de M100378 - Salvador 3.0 Touch machine is aangepast. Deze aanpassing is gedaan omdat er mogelijk vervelende vibraties / resonanties voor kunnen komen bij machines geproduceerd vanaf juni 2022, startend met de volgende serienummers:

Venezuela 3.0 Touch – **6802207001**

Salvador 3.0 Touch – **6812205037**

NIEUWE beugel



Deze aanpassing is volledig backwards compatibel en doorgevoerd bij machines startend met de volgende serienummers:

Venezuela 3.0 Touch - **6802210001**

Salvador 3.0 Touch – **6812211001**

Wij adviseren om bij machines welke zijn uitgerust met de oude waterpomp beugel deze reactief of bij volgend onderhoud te vervangen.

Wij hopen de jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Team Coffee First
Florijnweg 23A
6883 JN Velp, Nederland
+31 (0)85 – 760 28 48
info@coffeesfirst.eu