



COFFEEFIRST

KNOW HOW MACHINES SUPPORT

Adres
Telefoon
E-mail
Internet

Florijnweg 23A NL-6883 JN Velp
+31 (0)85 760 28 48
info@coffeefirst.eu
www.coffeefirst.eu

Servicebulletin Enduro 2019-1

14 januari 2019


Betreft: Aequator Enduro Chocomel / Cécémel

Beste partner,

We willen u graag informeren dat de volgende wijziging in de Enduro machine heeft plaatsgevonden:

Inschroef slangfitting 8mm – 1/8 “

Gemonteerd op de ingang van het drukreducerventiel



Dubbele schroefkoppeling 1/8” – 1/8”

Gemonteerd op de uitgang van het drukreducerventiel



Dubbele schroefkoppeling 1/8” – 1/8”

Gemonteerd op de boiler (4x)





COFFEEFIRST

Servicebulletin Enduro 2019-1

KNOW HOW MACHINES SUPPORT

Adres
Telefoon
E-mail
Internet

Florijnweg 23A NL-6883 JN Velp
+31 (0)85 760 28 48
info@coffeefirst.eu
www.coffeefirst.eu

Het grootste voordeel van de nieuwe koppelingen zijn:

- Er wordt geen gebruik meer gemaakt van (vloeibare) schroefdraadafdichting om de verbinding waterdicht te krijgen (Form B DIN 3852-1)
- Eenvoudige de- en montage van de koppeling

De nieuwe koppelingen zijn volledig backwards compatible. Alle bestaande koppelingen (oude versie) welke evt. in voorraad zijn kunnen worden gebruikt voor alle machines.

Deze wijziging wordt per januari 2019 doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Team Coffee First
+31 (0)85 – 760 28 48
support@coffeefirst.eu